

Sog. Steinscheuer

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/170619190013/>

ID: 170619190013

Datum: 21.09.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Pfarrhofgasse
Hausnummer:	5
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine
Geo-Koordinaten:	47,9255° nördliche Breite, 9,2561° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der spätgotische Bau entstand um 1515 und diente als Getreidescheuer des Heilig-Geist Spitals. Da Bauholz im historischen Bauwesen nach Möglichkeit saftfrisch verzimmert wurde, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit von einem Abbund der untersuchten Holzkonstruktion - d.h. der Tragkonstruktion des Obergeschosses - im Jahre 1787 (d) bzw. kurz danach auszugehen sowie von einer nachträglichen

Erneuerung des hölzernen Innenausbauens um 1787 (d) . Heute befindet sich die Stadtbücherei und das Stadtarchiv im Gebäude.

1. Bauphase: (1515)	Entstehung des Gebäudes.
Betroffene Gebäudeteile:	— <i>keine</i>
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Scheune
Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Gestaltungselemente• Treppengiebel• Dachform• Satteldach

2. Bauphase:
(1787) Erneuerung des Gebäudes. (d)

Betroffene Gebäudeteile: — *keine*

Besitzer:in

— *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung
- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die Stadtbücherei befindet sich in der Altstadt Pfullendorfs an der Pfarrhofgasse.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft• Archiv• Bibliothek
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiger Baukörper mit abschließendem dreigeschossigen Satteldach und Treppengiebel.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

- Konstruktionsdetail:**
- Dachform
 - Satteldach
 - Gestaltungselemente
 - Treppengiebel

Konstruktion/Material:  *keine Angaben*