

Stadtkirche St. Jakob

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331318099012/>

ID: 331318099012

Datum: 08.04.2009

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kirchplatz
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	88630
Stadt-Teilort:	Pfullendorf
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Pfullendorf
Wohnplatz:	Pfullendorf
Wohnplatzschlüssel:	8437088024
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Aufnahme von 1977 (LAD)
Test

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ab ca 1300-1320 schlichter gotischer Neubau nach Zisterzienserart als dreischiffige Basilika. Um 1400 Neubau des spätgotischen Turmes.

Ab 1480 Spätgotische Vergrößerung am Chor, Einbau der Chorgewölbe, Kanzel, Lettner und Sakramentshaus, Neubau der oberen Sakristei als Bibliothek.

Ab 1679 Beginn der Barockisierung mit neuem Hochaltar, Veränderung der Fenster, Ausstattung der Kirche mit Stuck und Frescomalerei, neue Kanzel und Chorgestühl.

1. Bauphase: Errichtung (s)
(1300 - 1320)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Bauphase: Um 1400 (a) Neubau des spätgotischen Turmes.
(1390 - 1410)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

3. Bauphase: Ab 1480 (s) Spätgotische Vergrößerung am Chor, Einbau der Chorgewölbe, Kanzel, Lettner und Sakramentshaus, Neubau der oberen Sakristei als Bibliothek.
(1480 - 1510)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

4. Bauphase: Ab 1679 (s) Beginn der Barockisierung mit neuem Hochaltar, Veränderung der Fenster, Ausstattung der Kirche mit Stuck und Frescomalerei, neue Kanzel und Chorgestühl.
(1679 - 1700)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer:in

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation bezeichnet mit Geschichte der Stadtkirche St. Jakob in Pfullendorf, bestehend aus handschriftlichen Aufzeichnungen, Kopien verschiedener Literatur zur Stadtkirche
- Untersuchungsbericht der kleinen Turmkapelle in der Pfarrkirche St. Jakob in Pfullendorf (Kopie)
- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage: — keine Angaben

Lagedetail: — keine Angaben

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Sakralbauten• Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	— keine Angaben
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreischiffige gotische Basilika mit vorgebautem spätgotischen Chor
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— keine Angaben
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	— keine Angaben
Konstruktion/Material:	Turmhelm ursprünglich als durchbrochener Maßwerkhelm aus Sandstein ausgebildet. Heutige Konstruktion in aus Beton in den 1960er Jahren erneuert, angeblich nach historischem Vorbild. Vgl. ehemalige Seitenturmhauben des Münster Konstanz