

2016年3月25日
京成電鉄株式会社

駅の安全度がさらに向上します
京成成田駅法面補強工事が完了しました
3月25日（金）竣工

京成電鉄(本社：千葉県市川市、社長：三枝 紀生)では、かねてより進めておりました京成成田駅（千葉県成田市花崎町）南側法面の補強工事が3月25日（金）に竣工しました。



法面の補強工事が完了した京成成田駅

2013年10月16日（水）、台風26号の接近に伴う大雨の影響により、京成成田駅南側法面の土砂流出が発生したため、京成電鉄では被災箇所の復旧とともに隣接する法面の補強工事を進めておりました。約2年6か月後の2016年3月25日（金）、工事が完了しました。

補強した法面は、大雨や地震等の災害に強い構造となっており、駅の安全度がさらに向上します。

工事期間中は、ご利用のお客さまをはじめ近隣にお住まいの方々、関係者の方々から多大なるご理解、ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

京成電鉄では今後も輸送の安全確保に努めて参ります。

以上