

2023年9月27日  
高松琴平電気鉄道株式会社

### 緊急点検（高架構造物）の結果について

琴平線の高架構造物からコンクリート片の一部が剥離する事象が発生しました。本日、コンクリート構造物を検査する専門業者が緊急点検を実施した結果、異常等はありませんでした。

#### 1. 点検日時

2023年9月26日（火）9時00分～17時00分

2023年9月27日（水）9時00分～12時40分

#### 2. 点検箇所

高松市三条町

- ・琴平線 三条駅～伏石駅間 三条第二踏切から南方面
- ・東面 180m、西面 40m 計 220mの擁壁

#### 3. 点検方法

近接目視点検及び打音検査

#### 4. 点検業者

株式会社 環境防災

#### 5. 点検結果

26日（火）東面 180m 異常なし

27日（水）西面 40m 異常なし

#### 6. お問い合わせ先

（ことでん工務部）087-863-7772